




Service tips för lärlingen




4. På fördelarlock med fast centrumkontakt kontrolleras kontaktslitaget samt förekomsten av sprickor. Om några fel upptäcks, måste locket bytas ut enligt anvisningarna i det följande.




5. Torka av fördelarlocket invändigt med en ren trasa doppad i lösningsmedel, och undersök sedan om det finns sotspår efter överslag i locket, vilket kan medföra högspänningsläckage till jord. Undersök även om locket är spräckt. Om några fel upptäcks, måste locket bytas enligt anvisningarna i det följande.




6. Blås locket torrt invändigt med tryckluft. Undersök om de ingjutna kontaktarna är kraftigt brända eller korroderade, i vilket fall locket måste bytas ut. Korroderade kontakter kan skrapas rena för bibehållande av lågt övergångsmotstånd.



7. Rengör locket utvändigt med en ren trasa och lösningsmedel. Kontrollera med avseende på grader, sprickor och sotspår efter överslag. Om sådana fel upptäcks, måste locket bytas ut.



8. Tryck kraftigt nedåt på samtliga ledningar för att kontrollera att de bottenar i kontaktarna. Alla ledningar skall sitta fast ordentligt på sina platser i anslutningshylsorna.



9. Kontrollera att gummihylsorna är nedförda ordentligt och tätar. Om en gummihylsa sitter fel, kan den dra upp ledningen från anslutningen, vilket medför dålig elektrisk kontakt.

Forts. följer i kommande nummer.

JUSTERING AV DÖRRSTOPP

OPEL 1.9 TON LASTBIL

Om fästskruvarna för dörrstoppen tenderar att lossna, kan origi-

nalskruvarna $M5 \times 10$ bytas ut mot längre dito $M5 \times 12$, varvid

låsbrickor används under skruvskallarna.